DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT BRETAGNE	**FICHE** **Repère de crue** **ODET N°1**	CETE de l'Ouest – laboratoire régional des Ponts et Chaussées de Saint Brieuc

ATLAS DES ZONES INONDABLES de l'ODET

Date de visite **: 04/03/2009**

LOCALISATION

Département : Finistère
Commune : Laz/Leuhan
Localité / Lieu dit : RD51 / Pont-Orven

COMMENTAIRES

✓ **Source du repère de crue**

- ☐ Marques
- ☐ Laisse de crue
- ☐ Témoignage
- ☐ Archives Départementales
- ☐ Rapport
- ☑ Autres — T 16/02/1990

✓ **Localisation**



✓ **Description**

– <u>Crue de février 1990</u> (débit relevé à la station de Ergué-Gabéric : 63,3m³/s)
Plaine alluviale inondée en amont et aval du pont Orven.

✓ **Photographies**

Inondations

Que d'eau... que d'eau !

Il y a 3 mois, il n'y avait pas une goutte d'eau à cet endroit.

Avec les fortes pluies qui s'abattent depuis quelques jours, l'Odet, comme tous les autres ruisseaux coulant sur la commune, est sorti de son lit. En amont et en aval du Pont-Dorven, la vallée est inondée sur plusieurs centaines de mètres de largeur.

Quel brusque changement de paysage, quand on pense qu'il y a trois mois à peine, on pouvait se promener dans le lit de l'Odet à pied sec.

*Extrait du **Télégramme** du 16 février 1990*

Photographie du pont Orven le 1er avril 2009



Echelle limnimétrique en amont de l'ouvrage - le 4 mars 2009